

OPIS SPRZĘTU I INSTALACJI

załącznik nr 2 do Zaprośzenia

US Aleksandrów Kujawski

Lp	Wyszczególnienie	budynek A	budynek B	budynek C
1	2	2	3	4
1	typ centrali	Slican IPL 256	nie dotyczy	nie dotyczy
2	rok montażu	2017	nie dotyczy	nie dotyczy
3	ilość linii zewnętrznych	3 analogowe + 2 BRA	nie dotyczy	nie dotyczy
4	ilość linii wewnętrznych	48	nie dotyczy	nie dotyczy
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/i inne)	inne	inne	inne
6	fax	1szt.- Samsung Pro Xpress	nie dotyczy	nie dotyczy

Brodnica

US Brodnica		
1	2	3
1	typ centrali	Slican IPL – 256 EU
2	rok montażu	2019
3	ilość linii zewnętrznych	8 translacji ISDN BRA
4	ilość linii wewnętrznych	64 porty wewnętrzne analogowe, 24 portów wewnętrznych cyfrowych
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	
6	fax	1 szt.- Panasonic KX-FT 988

Chełmno

Lp	US Chełmno	
1	2	3
1	typ centrali	cyfrowa Platon Optima
2	rok montażu	2010
3	ilość linii zewnętrznych	4 ISDN
4	ilość linii wewnętrznych	44
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik
6	fax	2szt. Panasonic

Golub-Dobrzyń

Lp	US Golub Dobrzyń	
1	2	3
1	typ centrali	Platan SIGMA 3417
2	rok montażu	2010
3	ilość linii zewnętrznych	3
4	ilość linii wewnętrznych	24
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik
6	fax	2szt. - Panasonic KXFL 613 i 513

Grudziądz

Lp	US Grudziądz	
1	2	3
1	typ centrali	NCP-CM 100P Slican
2	rok montażu	2018
3	ilość linii zewnętrznych	4 ISDN, 4 POTS
4	ilość linii wewnętrznych	104
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	ochrona
6	fax	urządzenie wielof. Ricoh MP 201spf

I US Bydgoszcz

Lp	I US Bydgoszcz	
1	2	3
1	typ centrali	MAC 6400
2	rok montażu	2010 r.
3	ilość linii zewnętrznych	1x PRA 30 B+D, 1xPOTOS
4	ilość linii wewnętrznych	224
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	ochrona
6	fax	1 szt. - Gestetner, 1 szt. - urządzenie wiel. Nashuatec, 3 szt. Panasonic

I US Toruń

Lp	I US Toruń	
1	2	3
1	typ centrali	Sliccan NCP
2	rok montażu	2016
3	ilość linii zewnętrznych	trakt cyfrowy PRA(30B +D) 300 DDI
4	ilość linii wewnętrznych	150
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik
6	fax	4szt. - Panasonic

II US Bydgoszcz

Lp	II US Bydgoszcz	
1	2	3
1	typ centrali	NCP Sliccan
2	rok montażu	2016
3	ilość linii zewnętrznych	PRA30B+D 300 DDI + łącze POST
4	ilość linii wewnętrznych	160
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik
6	fax	1 szt. - urządzenie wielof. Samsung SCX-5637FR

II US Toruń

Lp	II US Toruń	
1	2	3
1	typ centrali	Slican MAC-6400
2	rok montażu	2015
3	ilość linii zewnętrznych	4 analogowe + 1 trakt PRA 30B+D
4	ilość linii wewnętrznych	136 analogowych + 8 cyfrowych
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik + automatyczne wybieranie
6	fax	4szt. Sharp, 1szt. - Brother

III US Bydgoszcz

Lp	III US BYDGOSZCZ	
1	2	3
1	typ centrali	PLATAN DELTA 320
2	rok montażu	2007
3	ilość linii zewnętrznych	trakt PRA 30B+D 300 DDI
4	ilość linii wewnętrznych	180 abonentów ,32 aparaty systemowe
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	ochrona
6	fax	1szt.-Panasonic, 1szt. - Sharp

Inowrocław

Lp	US Inowrocław	
1	2	3
1	typ centrali	SLICAN MAC – 6400
2	rok montażu	2013
3	ilość linii zewnętrznych	30
4	ilość linii wewnętrznych	200
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	ochrona
6	fax	1szt. - Panasonic

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Lp	Izba Administracji Skarbowej Bydgoszcz	Warmińskiego	Czartoryskiego	Rejtana	Marcinkowskiego
1	2	3	4	5	
1	typ centrali	SLICAN CCA 2720.3	SLICAN CCA 2720.2	SLICAN CCA 2720.1	SLICAN MAC 6400
2	rok montażu	2005	2006	2007	2015
3	ilość linii zewnętrznych	TRAKT ISDN 30B+D PRA	TRAKT ISDN 30B+D PRA 80 DDI	4xIS DN BRA (2B+D)	łącza PRA 30 B+D 3 łącza POST
4	ilość linii wewnętrznych	180	45	48	43 aparaty CTS 152 aparaty analogowe
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/ operator/inne)	pracownik	ochrona	ochrona	
6	fax	2szt. Brother, 4szt. Panie dotyczy		nie dotyczy	

KPUS-Bydgoszcz

Lp	KPUS Bydgoszcz	
1	2	3
1	typ centrali	Slican CCA 2720,2
2	rok montażu	2006
3	ilość linii zewnętrznych	1 linia miejska Trakt PRA, 30B+D
4	ilość linii wewnętrznych	100
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik
6	fax	1szt. - Panasonic, 1szt. Urządzenie wielof. HP

Mogilno

Lp	US Mogilno	
1	2	3
1	typ centrali	Slican CCA 2720
2	rok montażu	2002
3	ilość linii zewnętrznych	Trakt PRA ISDN 30 B+D
4	ilość linii wewnętrznych	39
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik
6	fax	1szt. - Panasonic

Radziejów

Lp	US Radziejów	
1	2	3
1	typ centrali	Silican CTS-202.CL + konsola CTS – 232
2	rok montażu	2009
3	ilość linii zewnętrznych	3+ 1 na kartę SIM
4	ilość linii wewnętrznych	29
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik
6	fax	1szt. - urządzenie wielof. HP

Rypin

Lp	US RYPIN	
1	2	3
1	typ centrali	IPL-256.WM Slican
2	rok montażu	2018
3	ilość linii zewnętrznych	4 POTS, 2 ISDN BRA
4	ilość linii wewnętrznych	40
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik
6	fax	1szt.- Panasonic

Świecie

Lp	US Świecie	
1	2	3
1	typ centrali	Slican IPL 256
2	rok montażu	2020
3	ilość linii zewnętrznych	8 pods
4	ilość linii wewnętrznych	65
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	ochrona
6	fax	2szt. - Panasonic KXOL613

Tuchola

Lp	US Tuchola	PI Zamkowy 4	PI Zamkowy 3
1	2	3	3
1	typ centrali	SLICAN CCT 1664	nie dotyczy
2	rok montażu	2015	nie dotyczy
3	ilość linii zewnętrznych ISDN BRA 2B+D	3	0
4	ilość linii wewnętrznych analogowych	40	4
5	ilość linii wewnętrznych cyfrowych	6	0
6	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik/automat	pracownik/automat
7	fax	1szt.Panasonic, 1szt.CANON	0

Lipno

US Lipno

Lp	Wyszczególnienie	Budynek główny	Budynek nr 2	Hangar	Garaż
1	2	3	4	5	6
1	typ centrali	SILLICAN IPL 256	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2	rok montażu	2017	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3	ilość linii zewnętrznych	3 łącza POST + 2 BRA	0	0	0
4	ilość linii wewnętrznych analogowych	48	0	0	0
5	ilość linii wewnętrznych cyfrowych	8	0	0	0
6	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
7	fax	1 szt.urządzenie wiel.	0	0	0

Wąbrzeźno

Lp	US Wąbrzeźno	
1	2	3
1	typ centrali	Platan Libra JBWX2
2	rok montażu	2014
3	ilość linii zewnętrznych	6
4	ilość linii wewnętrznych	0
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik
6	fax	1szt. - Panasonic

Żnin

Lp	US Żnin	
1	2	3
1	typ centrali	IPL – 256.WM
2	rok montażu	2018
3	ilość linii zewnętrznych	4 ISDN
4	ilość linii wewnętrznych	58
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	ochrona
6	fax	1szt. - Panasonic , 1szt. - urządzenie wielof. Samsung

Nakło

Lp	US Nakło	
1	2	3
1	typ centrali	Panasonic KX-TDA 200 CE
2	rok montażu	2008
3	ilość linii zewnętrznych	10
4	ilość linii wewnętrznych	100
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	ochrona
6	fax	2szt. Panasonic KX-F 2680 i KX-FL 613

Sępólno Krajeńskie

Lp	US Sępólno Krajeńskie	
1	2	3
1	typ centrali	IPL-256.WM Slican
2	rok montażu	2018
3	ilość linii zewnętrznych	42 porty wewnętrzne
4	ilość linii wewnętrznych	4 ISDN, 2 pots
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	pracownik
6	fax	1szt. Epson

Delegatura UCS Hetmańska

Lp	Delegatura UCS Hetmańska Bydgoszcz	
1	2	3
1	typ centrali	SLICAN TYP IPL 032
2	rok montażu	brak danych
3	ilość linii zewnętrznych	3XBRA 100DDI
4	ilość linii wewnętrznych	88 aparatów IP
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	
6	fax	

Oddział Celny II Bydgoszcz

Lp	Oddział Celny II Bydgoszcz	
1	2	3
1	typ centrali	Ericson Biznes Fone 250
2	rok montażu	brak danych
3	ilość linii zewnętrznych	
4	ilość linii wewnętrznych	16 aparatów IP ,48 analogowych
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	
6	fax	

Oddział Celny Grudziądz

Lp	Oddział Celny Grudziądz	
1	2	3
1	typ centrali	Ericsson BP 250
2	rok montażu	brak danych
3	ilość linii zewnętrznych	20 cyfrowych 2 dect
4	ilość linii wewnętrznych	
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	

KPUCS Toruń Batorego

Lp	KPUCS Toruń Batorego	
1	2	3
1	typ centrali	Ericsson BP 250
2	rok montażu	brak danych
3	ilość linii zewnętrznych	21 analogowych ,120 cyfrowych ,29 dect
4	ilość linii wewnętrznych	
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	

IAS Toruń Mazowiecka

Lp	IAS Toruń Mazowiecka	
1	2	3
1	typ centrali	Ericsson BP 250
2	rok montażu	brak danych
3	ilość linii zewnętrznych	18 analogowych ,93 cyfrowych ,6 dect
4		
5	obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	

US Włocławek

US Włocławek	
2	3
typ centrali	Siemens Hipath 3750
rok montażu	2018
ilość linii zewnętrznych	1 PRA
Ilość linii wewnętrznych	210
obsługa centrali (pracownik/ochrona/operator/inne)	