


ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH „MARKA”

85-791 BYDGOSZCZ UL. MONTE CASSINO 14
tel.: 52/34-30-614 , kom.: 604-475-598 e-mail: biuro@zuw-marka.pl

NR REJ. 15 / 2023

OPINIA TECHNICZNA



1. Zleceniodawca:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
ul. Fordońska 77
85- 950 Bydgoszcz

2. Znak i data zamówienia:

0404-SEE-2.7114.6.227.2023.1 z dnia 19.09.2023 rok.

3. Przedmiot opinii technicznej:

Określenie szacunkowej wartości rynkowej samochodu ciężarowego
IVECO DAILY 35S11 nr rej. CBY 4520L.

4. Ocena i techniczna opinia o jakości:

Oględziny dokonano w dniu 11.10.2023 roku w Nekli przy ul. Poziomkowej 4.
Wartość szacunkową samochodu określono na podstawie cen samochodów
używanych tego samego lub podobnego typu, uwzględniając ich stan techniczny i
rok produkcji .

Stan techniczny „ s ” określono w % wg następującej skali:

- nowy	-	0 – 5 %
- b. dobry	-	6 - 15 %
- dobry	-	16 – 45 %
- dostateczny	-	46 – 70 %
- niezadawalający	-	71 – 85 %
- pozostałości lub złom	-	86 – 100 %



Samochód ciężarowy IVECO DAILY 35S11

Numer rejestracyjny – CBY 4520L

Nr VIN – ZCFC3571205896538

Rok produkcji - 2011

Wskazanie licznika – brak możliwości odczytu

Moc – 78,00 kW

Pojemność silnika – 2287,00 cm³

Skrzynia biegów – manualna

Nadwozie – brak zabudowy - wg dowodu rejestracyjnego była chłodnia. Możliwość zabudowy

Ilość miejsc – 3

Dopuszczalna ładowność – 1725 kg

Dopuszczalna masa całkowita – 3500 kg

Masa własna – 1775 kg

Rodzaj paliwa – olej napędowy

Napęd - na tylną oś.

Pojazd przebudowany do ruchu prawostronnego, sprowadzony z Wielkiej Brytanii.

Data pierwszej rejestracji w Polsce 06.11.2018 rok.

Wyposażenie.

ABS, wspomaganie kierownicy, poduszka powietrzna, elektryczne podnoszenie szyb, radio, CD.

Stan techniczny.

W czasie oględzin nie było właścicielki samochodu. Brak kluczyków uniemożliwił sprawdzenie stanu technicznego i wyposażenia pojazdu.

Na podstawie przeprowadzenia zewnętrznych oględzin samochodu stwierdzam błąd kontenera chłodniczego, wgniecenia, porysowany lakier i korozja karoserii, progów, pokrywy silnika pęknięta przednia szyba. Porysowany i przemieszczony przedni zderzak. Korozja ramy samochodu, opony zużyte w 70-80%. Pęknięte lewe lusterko, Brak aktualnego przeglądu technicznego. W wyniku oględzin stwierdzam, że samochód jest w stanie technicznym niezadawalającym i przyjmuję s = 85%.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową samochodu, określam w podejściu porównawczym.

W tym celu posłużyłem się informacją o cenie sprzedaży samochodu ciężarowego do zabudowy IVECO DAILY 35S13 o podobnych parametrach, wyprodukowanego w 2012 roku w cenie 36 777 zł brutto (ZAŁ.).

Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem samochodu oferowanego (ZAŁ.)
Stan techniczny	- 40%
Rok produkcji	- 10%
Przebieg	0%
Parametry techniczne	0%
Wyposażenie	- 10%
Kraj pochodzenia – Wielka Brytania	- 10%
Suma korekt	- 70%

Szacunkową wartością rynkową samochodu ciężarowego IVECO DAILY 35S11 nr rej. CBY 4520L, będącego przedmiotem wyceny jest wartość oferowanego samochodu pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$36\ 777 \times (1-70/100) \sim \underline{\underline{11\ 000\ \text{zł (brutto)}}$

- 1.Oferta sprzedaży.(ZAŁ.)
2. Dokumentacja fotograficzna.

Bydgoszcz 18.10.2023 roku.

BIEGŁY SKARBOWY
mgr inż. Zdzisław Kapuściński
Poz. 15 M SE-7240-12/02
Przy Izbie Skarbowej w Bydgoszczy

