

# ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH „MARKA”

85-791 BYDGOSZCZ UL. MONTE CASSINO 14  
tel.: 52/34-30-614 , kom.: 604-475-598 e-mail: biuro@zuw-marka.pl

NR REJ. 17 / 2023

## OPINIA TECHNICZNA

### 1. Zleceniodawca:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy  
ul. Fordońska 77  
85- 950 Bydgoszcz

### 2. Znak i data zamówienia:

0404-SEE-1.7114.3.928.2023.1 z dnia 17.10.2023 rok.

### 3. Przedmiot opinii technicznej:

Określenie szacunkowej wartości rynkowej samochodu ciężarowego  
VOLKSWAGEN CRAFTER nr rej. CBY GY50.

### 4. Ocena i techniczna opinia o jakości:

Oględziny dokonano w dniu 20.11.2023 roku w Bydgoszczy Aleja Jana Pawła II 115  
na parkingu przy markiecie Carrefour Glinki.

Wartość szacunkową samochodu ciężarowego określono na podstawie cen  
ruchomości używanych tego samego lub podobnego typu, uwzględniając ich stan  
techniczny i rok produkcji .

Stan techniczny „ s ” określono w % wg następującej skali:

- nowy	-	0 – 5 %
- b. dobry	-	6 - 15 %
- dobry	-	16 – 45 %
- dostateczny	-	46 – 70 %
- niezadawalający	-	71 – 85 %
- pozostałości lub złom	-	86 – 100 %

## Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN CRAFTER

Numer rejestracyjny – CBY GY50  
Nr VIN – WV1ZZZ2F287005195  
Rok produkcji - 2008  
Wskazanie licznika – 472012 km  
Moc – 120,00 kW  
Pojemność silnika – 2461,00 cm<sup>3</sup>  
Skrzynia biegów – manualna  
Liczba miejsc siedzących – 3  
Nadwozie – kontener z windą i bocznymi drzwiami  
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – 3500 kg  
Dopuszczalna ładowność – 1030 kg  
Masa własna pojazdu – 2470 kg  
Rodzaj paliwa – olej napędowy  
Liczba osi - 2

### Wyposażenie.

ABS, alarm, ASR (kontrola trakcji), centralny zamek, immobilizer, klimatyzacja, tachograf, radio+CD, poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie kierownicy, elektrycznie otwierane szyby, elektrycznie regulowane lusterka, nadwozie – kontener z windą i bocznymi drzwiami.

### Stan techniczny.

Głęboka korozja i dziury na błotnikach i drzwiach kabiny. Wgniecenia, głębokie rysy, łuszczenie lakieru na obudowie kontenera. Pęknięte lewe lusterko. Brak aktualnych badań UDT windy. Głośnie stuki w silniku – wymagany remont. W wyniku oględzin stwierdzam, że samochód ciężarowy VOLKSWAGEN CRAFTER jest w stanie technicznym dostatecznym i przyjmuję s = 70%.

### SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKOWA.

Szacunkową wartość rynkową samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN CRAFTER , określę w podejściu porównawczym. W tym celu posłużyłem się informacją o cenie sprzedaży samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN CRAFTER o podobnych parametrach, wyprodukowanego w 2008 roku w cenie 27 900 zł brutto ( ZAŁ.1).

Stosuję następujące korekty:

	Korekta wartości względem samochodu ciężarowego oferowanego ( ZAŁ.1)
Stan techniczny	-40%
Rok produkcji	0%
Przebieg	0%
Parametry techniczne	0%
Wyposażenie	0%
Negocjacje	0%
Suma korekt	<b>- 40%</b>

Szacunkową wartością rynkową samochodu ciężarowego VOLKSWAGEN CRAFTER nr rej. CBY GY50, będącego przedmiotem wyceny jest wartość oferowanego samochodu ciężarowego pomniejszona o wielkość korekty i wynosi:

$$27\ 900\ \text{zł} \times (1-40/100) = \mathbf{16\ 740\ \text{zł ( brutto )}}$$

- 1.Oferta sprzedaży.(ZAŁ.1)
2. Dokumentacja fotograficzna.

Bydgoszcz 29.11.2023 roku.

## VW crafter bliźniak winda 2.5 drzwi boczne 27 900 zł



- Prywatne
- Marka: Volkswagen
- Stan techniczny: Nieuszkodzony
- Skrzynia biegów: Manualna
- Poj. silnika: 2 500 cm<sup>3</sup>
- Rok produkcji: 2008
- Paliwo: Diesel
- Przebieg: 44 000 km

**OPIS**

Na sprzedaż vw crafter 2.5 diesel. Przebieg około 440 tyś.

Kontener 9 pal.Winda.Blizniak.

Wszystkie naprawy robione na bieżąco. Auto w ciągłej eksploatacji.

Przeгляд i udt ważne .

Klimatyzacja.Pneumatyczny fotel kierowcy.Wspomaganie kierownicy

Centralny zamek.Elektryczne szyby.Radioodtwarzacz.

ABS.Boczne drzwi kontenera. Dwu osobowy.

